



Waagchef:

Markus Burkhard
Staadstrasse 200
2540 Grenchen
Mobile 078 749 09 99
FAX 032 652 20 16
markus.burkhard@besonet.ch

Waage Team Mutten

Tractor Pulling – Waage Technische Abnahme

1. Spätestens 2 Wochen vor Veranstaltung dem Waagchef zustellen
 - Anmeldeformular

2. Installationsplatz für die Waage vorbereiten
 - gemäss Beiblatt
 - bei schlechtem Untergrund müssen Stahlplatten verlegt werden
 - Die 4 Stahlplatten **müssen** im Blei gesetzt sein, evtl. Schiefen oder Abhumusieren! (Damit das Wägergebnis nicht verfälscht wird). Löcher auf der Strasse möglichst mit Sand auffüllen.
 - Strom zur Waage muss verlegt sein (220V, 2200 Watt, 10 Amp, einzel Absicherung)

3. Aufstellen und Abräumen
 - Teleskoplader muss für je $\frac{3}{4}$ Stunden zur Verfügung stehen

4. Für unsere Mitarbeiter benötigen wir
 - 4 Eintrittsbillette
 - Verpflegung für 2 Personen während der Dauer der Veranstaltung

Waage Team Mutte